



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON JEREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0225-43	FECHA:	03/10/2024



Foto 1. Se observa el mal estado de las laminas de la cocina



Foto 2. Se observa el mal estado de la estructura de metal de la cocina



Foto 3. Se observa el mal estado de la estufa



Foto 4. Se observa la necesidad de un banco de cocina para la preparacion de los alimentos



Foto 5. Se observa el mal estado de la pintura




Foto 6. Se observa el mal estado de la malla existente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON JEREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0225-43	FECHA:	03/10/2024



Foto 7. Se observa el mal estado de la lamina en las aulas



Foto 8. Se observa el mal estado de la estructura de madera en las aulas



Foto 9. Se observa el mal estado de las puertas




Foto 10. Se observa el mal estado de los balcones de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

