

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON JEREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0225-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Se observa el cambio de lamina de la cocina



Foto 2: Se observa el cambio de la estructura de metal



Foto 3: Se observa el manenimiento de la estufa



Foto 4: Se observa la creacion del banco de cocina



Foto 5: Se observa la aplicación de pintura




Foto 6: Se obseva el cambio de la malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de COPE Canton Jerez Nuevo San Carlos, Retalhuleu</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Publico DIRECCION Escuela Oficial Rural Mixta Nuevo San Carlos Retalhuleu ALDEA JEREZ</p>
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON JEREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0225-43	FECHA:	15/11/2024



Foto7: Se observa el cambio de lamina del modulo de aula



Foto 8: Se observa el cambio de la estructura de madera por metal



Foto 9: Se observa el cambio de las puertas




Foto 10: Se observa el cambio de los balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

