



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN JEREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0225-43	FECHA:	21/12/2024



Foto 1: Se observa como quedo el cambio de lamina



Foto 2: Se observa como quedo el cambio de la estructura de metal




Foto 3: Se observa como quedo la estufa



Foto 4: Se observa como quedo la creacion del banco de cocina




Foto 5: Se observa como quedo la aplicación de pintura



Foto 6: Se observa como quedo el cambio de la malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON JEREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0225-43	FECHA:	21/12/2024



Foto7: Se observa el cambio de lamina del modulo de aula



Foto 8: Se observa el cambio de la estructura de madera por metal




Foto 9: Se observa el cambio de las puertas



Foto 10: Se observa el cambio de los balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

