

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cabañas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0232-43	FECHA:	07/11/2024 AL 18/12/2024



Foto1: Reparación techado de cocina.




Foto 2: Avance de remozamiento de cocina.



Foto 3: Avance de trabajo de remozamiento de baños.



Foto 4: Trabajo de sistema eléctrico.



Foto 5: Remozamiento salón usos múltiples con piso cerámico.



Foto 6: Avance de remozamiento de pared para pintar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cabañas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0232-43	FECHA:	07/11/2024 AL 18/12/2024








Foto 7. Avance de remozamiento de banqueta.



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---