

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cabañas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0232-43	FECHA:	7/11/2024 AL 18/12/2024



Foto1: Finalización de techado de remozamiento de la cocina.



Foto 2: Finalización de remozamiento cocina.



Foto 3: Finalización de remozamiento de puertas



Foto 4: Finalización del sistema eléctrico.




Foto 5: Finalización de Remozamiento salón usos multiples.



Foto 6: Finalización de remozamiento de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.







 Firma y sello del Presidente de la OPAFAMILIA		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cabañas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0232-43	FECHA:	7/11/2024 AL 18/12/2024



Foto 7: Finalización de remozamiento de banqueta.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPRILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---