



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DE EFICIENCIA DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0233-43	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: Proceso de elaboración de estufa



Foto 2: Proceso de conformación de ventana en cocina



Foto 3: Proceso de cambio de pila



Foto 4: Proceso de instalación de azulejo



Foto 5: proceso de instalación de piso cerámico abajo de gabinete en cocina




Foto 6: Proceso de cambio de Rotoplás

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma manuscrita]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Firma manuscrita]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0233-43	FECHA:	1/12/2024



Foto 7: Se observa como se están colocando las hiladas de block conformando el muro.



Foto 8: Instalación de ventanas de vidrio tipo paleta



Foto 9: Se verifica la instalación de balconeado.



Foto 10: Colocación de puerta.



Foto 11: Proceso de pintura en pared exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

