



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MORAZAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0235-43	FECHA:	11/12/2024




Foto1: Se observa la estufa ya terminada



Foto 2: Se observa como quedo el muro



Foto 3: Se observa como quedo el repello en los muros



Foto 4: Se observva como quedo la colocacion de piso



Foto 5: Se observa como quedo la lamina




Foto 6: Se observa la estructura metalica ya finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MORAZAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0235-43	FECHA:	11/12/2024



Foto 7: Se observa los sanitarios ya colocados



Foto 8: Se observa las puertas despues del mantenimiento



Foto 9: Se observa como quedo la reparacion del muro



Foto 10: Se observa como quedo el piso en las aulas



Foto 11: Se observa la lamina ya colocada



Foto 12: Se observa como quedo la estructura de metal ya finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

