

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Buenos Aires	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Buenos Aires Nuevo San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0238-43	FECHA:	10/10/2024




Foto 1: Se observa que se esta realizando mantenimiento a los balcones de las aulas



Foto 2: Se observa el mantenimiento de las puertas en las aulas




Foto 3: Se observa el cambio de puerta en las aulas



Foto 4: Se observa que se esta aplicando pinturas en los muros exteriores





Foto 5: Se observa la conformacion de la torta de concreto



Foto 6: Se observa la colocacion del biodigestor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






 Firma y sello del Presidente		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Buenos Aires	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Buenos Aires Nuevo San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0238-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 7: Se observa la sustitución de las puertas de metal de los baños



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	