

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIORMENTE

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Buenos Aires	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Buenos Aires Nuevo San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0238-43	FECHA:	12/11/2024




Foto 1: Se observa como quedaron los balcones despues del mantenimiento




Foto 2: Se observa la puerta despues del mantenimiento




Foto 3: Se observa la puerta nueva del salon



Foto 4: Se observa como quedaron los muros con la aplicación de pintura en los muros



Foto 5: Se observa como quedo como quedo la torta de concreto



Foto 6: Se observa como quedo el biodigestor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Ejecutivo Escuela Oficial Rural Mixta
COMUNIDAD BUENOS AIRES
Nuevo San Carlos, Ret.






Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA Y PRIMARIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Buenos Aires	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Buenos Aires Nuevo San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0238-43	FECHA:	12/11/2024




Foto 7: Se observa como quedaron las puertas despues del mantenimiento



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de COMUNIDAD BUENOS AIRES




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

