



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DE FICHA DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0828-42	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Se observa que no cuenta con ventanería



Foto 2: Se observa estructura de metal en mal estado



Foto 3: Se observa lamina en mal estado




Foto 4: Se observa la necesidad de reparar y subir el muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

