



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0828-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Se observa el proceso de instalación de ventana por metal más vidrio



Foto 2: Se realizó la sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Se realizó la sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 4: Se realizó la conformación de muro perimetral

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

