



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0828-42	FECHA:	13/12/2024




Foto1: Finalización de suministro de ventanas por metal mas vidrio



Foto 2: finalización de la sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Terminación de la sustitución de láminas troquelada aluzinc calibre 26




Foto 4: Terminación de la conformación de muro perimetral




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

