



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM SANTO DOMINGO VERSALLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO VERSALLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0829-42	FECHA:	17/10/2024.



Foto1: Aquí el proceso de cambio de láminas ya está concluído.



Foto 2: Se observa que el techado está terminado.





Foto 3: Resane finalizado.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de las OFE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM SANTO DOMINGO VERSALLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO VERSALLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0829-42	FECHA:	17/10/2024.



Foto1: Columna finalizada



Foto 2: Portón finalizado



Foto 3: Gradas terminadas.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público