



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA PERLA CANTON VERSALLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1279-42	FECHA:	3/10/2024




Foto 1: Se observa la necesidad de cambiar la malla por balcones de metal



Foto 2: Se observa la necesidad de sustituir la puerta




Foto 3: Se observa el mal estado que se encuentra la fosa septica





Foto 4: Se observa que el porton necesita mantenimiento




Foto 5: Se observa el mal estado del porton



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

