



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA PERLA CANTON VERSALLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1279-42	FECHA:	21/11/2024



Foto1: Se observa la creacion de los balcones



Foto 2: Se observa la creacion de las puertas




Foto 3: Se observa el proceso de la fosa septica




Foto 4: Se observa el proceso del mantenimiento del porton




Foto 5: Se observa el proceso del porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPA



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

