



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1280-42	FECHA:	09/12/2024



Foto 1: Se observa el muro



Foto 2: Se observa como quedo el repello del muro



Foto 3: Se observa como quedo el banco de trabajo




Foto 4: Se observa como quedo el sistema electrico



Foto 5: Se observa como quedo la estufa rural



Foto 6: Se observa como quedo la pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Israel Santos

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1280-42	FECHA:	09/12/2024



Foto 7: Se observa como quedo el piso ceramico



Foto 8: Se observa como quedo la aplicación de pintura



Foto 9: Se observa como quedo la ventana



Foto 10: Se observa como quedaron los balcones



Foto 11: Se observa como quedo la puerta



Foto 12: Se observa como quedaron los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Israel Santos

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1280-42	FECHA:	09/12/2024



Foto 13: Se observa como quedo el azulejo de los baños



Foto 14: Se observa como quedo la sustitucion de lamina



Foto 15: Se observa como quedo la estructura de metal



Foto 16: Se observa como quedo la aplicación de pintura



Foto 17: Se observa como quedo la puerta



Foto 18: Se observa como quedo el migitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Israel Santos
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

