



HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LA MARINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0008-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/05/2024
 <p>Foto 1: FOTOGRAFIA CON PRESIDENTA DE LA OPF</p>		 <p>Foto 2: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA</p>	
 <p>Foto 3: FOTOGRAFIA REMOZAMIENTNO DE ESTRUCTURA PORTANTE, LAMINA TROQUELADA</p>		 <p>Foto 4: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION CON MARCOS DE METAL Y PLANCHA DE PLAYWOLD</p>	
 <p>Foto 5: FOTOGRAFIA REMOZAMIENTNO DE ESTRUCTURA PORTANTE, LAMINA TROQUELADA</p>		 <p>Foto 6: FOTOGRAFIA REMOZAMIENTO DE PUERTAS</p>	
<p><i>Mónica Montoya Arregueta</i></p> <p>_____ Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		 <p>Dalila Virginia Ayerdi Juárez EVALUADOR DE CAMPO</p> <p>_____ Firma y Sello del Evaluador de campo del Programa</p>	



HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LA MARINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0008-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/05/2024



Foto 7: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA



Foto 8: FOTOGRAFIA REMOZAMIENTO DE PUERTA



Foto 9: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO



Foto 10: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO, PISO



Foto 11: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS



Foto 12: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION PE PISO

Mis'cu Montse Amogute al

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Dolita Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO