



REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0011-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/05/2024



Foto1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA



Foto 2: FOTOGRAFIA CON LA PRESIDENTA DE LA OPF



Foto 3: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN EL AULA



Foto 4: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN EL AULA





Foto 5: FOTOGRAFIA REMOZAMIENTO DE PUERTA



Foto 6: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN LA COCINA


Firma y Sello del Presidente de la OPF
ESCUELA OFICIAL RURAL
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
CANTON BARRIOS


Firma y Sello del Establecimiento de Campo del Programa
EVALUADOR DE CAMPO



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0011-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/05/2024
			
Foto 7: FOTOGRAFIA REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO (0.10M) DE ESPESOR		Foto 8: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	
			
Foto 9: FOTOGRAFIA REMOZAMIENTO DE BALCONES		Foto 10: FOTOGRAFIA REMOZAMIENTO DE BALCONES	
			
Foto 11: FOTOGRAFIA REMOZAMIENTO DE PUERTA		Foto 12: FOTOGRAFIA REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO (0.10M) DE ESPESOR	
		