

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU /	MUNICIPIO:	EL ASINTAL /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR TIERRA BLANCA, ALDEA EL XAB /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0012-42 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/11/2023
 <p>Foto 1: FOTOGRAFIA CON LA PRESIDENTA DE LA OPF</p>		 <p>Foto 2: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA</p>	
 <p>Foto 3: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PUERTA DE LA ESCUELA</p>		 <p>Foto 4: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA, VISTA DESDE EL INTERIOR</p>	
 <p>Foto 5: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA, VISTA DESDE EL INTERIOR</p>		 <p>Foto 6: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA, VISTA DESDE EL INTERIOR</p>	
 <p>Firma y Sello del Presidente de la OPF</p>		 <p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU /	MUNICIPIO:	EL ASINTAL /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR TIERRA BLANCA, ALDEA EL XAB /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0012-42 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/11/2023 /
 <p>Foto 7: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA, VISTA DESDE EL EXTERIOR</p>		 <p>Foto 8: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LOS BALCONES</p>	
 <p>Foto 9: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DE LA COCINA</p>		 <p>Foto 10: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTUFA DE LA COCINA</p>	
 <p>Foto 11: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PORTON DE LA ESCUELA</p>		 <p>Foto 12: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PORTON DE LA ESCUELA</p>	
 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		 <p>Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa</p>	