



Ministerio de Educación  
G u a t e m a l a

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Concepción Nil	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CONCEPCION NIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0014-43	FECHA:	07/10/2024



Foto 1 aca se ve que necesita ser sustituido el piso, por piso ceramico




Foto 2: Esta foto demuestra que necesita pintar de nuevo la pared

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

