



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Concepción Nil	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CONCEPCION NIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0014-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Se observa el piso suministrado e instalado de una aula



Foto 2: Se observan los muros exteriores de módulo de aulas completamente resanados y pintados




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

