



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON SAN RAMÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN RAMÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0015-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 7: Se observa el cambio de láminas en mal estado.



Foto 8: Se observa el mantenimiento de costaneras.



Foto 9: Se observa el cambio de bombilla y el sistema eléctrico



Foto 10: Se observa que se esta cambiando el área de balcones.



Foto 11: Se observa el pintado de pared de las aulas.




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Edson Ciduintz*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

