



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON SAN RAMÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN RAMÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0015-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Se observa las láminas en buen estado.



Foto 2: Se observa el cambio de la estructura metálica.



Foto 3: Se observa la sustitución completa del sistema eléctrico.



Foto 4: Se observa los balcones nuevos.



Foto 5: Se observa el cambio de pintura en las aula.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Helena Vidales*

Firma y sello del Presidente de la COMSEJO DE PADRES DE FAMILIA



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

