

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SECTOR AGUILAR, ALDEA EL XAB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR AGUILAR ALDEA XAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0016-43	FECHA:	7/03/2024



Foto1: Se observa lámina dañada, urge sustitución.




Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de metal necesita mantenimiento urgente.




Foto 3: Se observa que las puertas necesitan mantenimiento urgente.




Foto 4: Se observa que los balcones necesitan mantenimiento.




Foto 5: Se observa que el piso se encuentra en mal estado y necesita urgentemente sustitución.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gladys E. Velásquez.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

