



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. SECTOR AGUILAR ALDEA EL XAB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR AGUILAR ALDEA EL XAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0016-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: Se observa que se ha sustituido totalmente la lámina dañada



Foto 2: Se observa que se le ha dado el mantenimiento requerido total para la estructura de soporte de metal



Foto 3: Se observa que a las puertas se le ha dado el mantenimiento necesario.



Foto 4: Se observa que a los balcones se le ha dado el mantenimiento requerido en su totalidad.



Foto 5: Se observa que el piso ha sido sustituido en su totalidad




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Stacy Evelyn Quez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

