

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

  
Ministerio de Educación  
G u a t e m a l  
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN EL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0020-43	FECHA:	24/10/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*María Harbia*  
Firma y sello del Presidente de la OPP  
Cantón El Centro  
El Asintal, Retalhuleu

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCIÓN  
Escuela Oficial Rural Multigrado Cantón El Centro



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN EL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0020-43	FECHA:	24/10/2024



Foto 7: Se observa el mal estado de la lámina



Foto 8: Se observa el mal estado de la banqueta



Foto 9: Se observa el mal estado del pozo

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

*Lorencia Harón*

Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia de la EORM Cantón El Centro, Retalhuleu



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

