



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN EL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0020-43	FECHA:	24/11/2024



Foto 1: Se observa la colocación del piso cerámico.



Foto 2: Se observa el levantamiento del concreto en mal estado.



Foto 3: Se puede observar la puerta que se sustituirá.



Foto 4: Se puede observar la sustitución de la banqueta de concreto.




Foto 5: Inicio de de sustitución de torta de concreto.



Foto 6: Se puede observar el inicio del cambio de la estructura de soporte de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delia Mercedes García

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN EL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0020-43	FECHA:	24/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Florencia García Ardeniz
Firma y sello del Presidente de la OPF
Cantón El Centro, Retalhuleu

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Aldea Cantón El Centro, Retalhuleu