



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN EL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0020-43	FECHA:	12/12/2024




Foto 1: Se observa el piso cerámico nuevo colocado.



Foto 2: Se observa el pisó cerámico nuevo instalado.



Foto 3: Se puede observar la nueva puerta instalada.



Foto 4: Se puede observar la sustitución de la banqueta de concreto terminada.



Foto 5: Se observa la nueva torta de concreto



Foto 6: Se puede observar la nueva estructura de soporte de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Florencia María Ortiz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN EL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0020-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 7: Se puede observar la sustitución de la lámina troquelada.



Foto 8: Se puede observar el levantamiento de la banqueta que se encontraba en mal estado.



Foto 9: Se observa la reparación del pozo.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de folios.

Glazareth García Odey
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

