

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LA MARINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0022-43	FECHA:	7/03/2024



FOTO 1: Se observa la falta de muro perimetral en el centro educativo.



FOTO 2: Se observa el mal estado del canal.



FOTO 3: Se observa el mal estado y oxido de los balcones.



FOTO 4: Se observa el mal estado de la ventana, urge sustitucion por ventana de metal mas vidrio.



FOTO 5: Se observa que el piso, es de concreto (rústico), es necesario mejorarlo a piso ceramico.



FOTO 6: Se observa el mal estado del sistema electrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LA MARINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0022-43	FECHA:	7/03/2024



FOTO 7: Se observa el deterioro de la pila. Urge sustitución.




FOTO 8:




FOTO 9:




FOTO 10:




FOTO 11:




FOTO 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Meliza Amey Quintanar Montenegro
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

