



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LA MARINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0022-43	FECHA:	14/06/2024



Foto1: SE OBSERVA QUE YA SE EMPEZO EL LEVANTAMIENTO DEL MURO .




Foto 2: SE OBSERVA QUE YA SE QUITARON LOS CANALES EN MAL ESTADO



Foto 3: SE ORSERVA QUE SE QUITO EL BALCON



Foto 4: SE OBSERVA QUE SE ESTA QUITANDO LA VENTANA EN MAL ESTADO




Foto 5: SE ORSERVABQUE SE EMPEZO A PONER PISO CERAMICO.




Foto 6: SE ORSERVA QUE SE INSTALO PLAFONERA Y FOCO NUEVO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Montaña Amiguita
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

