



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LA MARINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0022-43	FECHA:	16/06/2024



Foto1: SE OBSERVA QUE YA SE FINALIZO EL MURO PERIMETRAL.




Foto 2: SE OBSERVA QUE YA SE FINALIZO CON LA PUESTA DE CANALES.




Foto 3: SE ORSERVA QUE YA SE INSTALO NUEVO BALCÓN



Foto 4: SE OBSERVA QUE SE INSTALO VENTANA NUEVA




Foto 5: SE ORSERVA QUE YA SE INSTALO EL PISO CERAMICO



Foto 6: SE ORSERVA QUE EL FOCO ESTA FUNCIONANDO BIEN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*América Montaña Amagante*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LA MARINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0022-43	FECHA:	16/06/2024




FOTO7:SE OBSERVA LA PILA NUEVA




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Miriam Mautze Amigante</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

