

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR TIERRA BLANCA ALDEA EL XAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0024-43	FECHA:	7/03/2024



Foto 1: Se observa que el piso se encuentra en mal estado y necesita urgentemente sustitución.



Foto 2: Se observa que el patio se encuentra deteriorado y se levanta demasiado polvo en verano y demasiado lodo en invierno.



Foto 3: Se observa que se necesita sustitución de sistema eléctrico desde contador para aulas.



Foto 4: Se observa que se necesita sustitución urgente de canal.



Foto 5: Se observa que la pared de enfrente necesita aplicación de pintura.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

