



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA SOLEDAD CANTON EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0033-43	FECHA:	7/03/2024




FOTO 1: SE OBSERVA ÓXIDO Y EL MAL ESTADO EN LAS LÁMINAS, URGE SUSTITUCIÓN.



FOTO 2: SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS PORTANTES DE MADERA.



FOTO 3: SE OBSERVA QUE LA ALTURA DEL MURO NO ES LA ADECUADA.



FOTO 4: SE OBSERVA QUE VENTANA EXISTENTE NO ES FUNCIONAL, SE DEBE SUSTITUIR POR BALCON DE METAL.



FOTO 5: SE OBSERVA QUE EL PISO ES DE CONCRETO (RÚSTICO) Y ES NECESARIO MEJORARLO Y COLOCAR PISO CERAMICO.




FOTO 6: SE OBSERVA FALTA DE CANAL, URGE COLOCACIÓN PARA A BAJADA DE AGUA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Amabilia V.M.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA SOLEDAD CANTON EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0033-43	FECHA:	7/03/2024




FOTO 7: SE OBSERVA EL MAS ESTADO DE LA PUERTA.



FOTO 8:



FOTO 9:



FOTO 10:




FOTO 11:




FOTO 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Amabilia v. M.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

