

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA SOLEDAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0033-43	FECHA:	




Foto 1: Se observa el cambio de lámina de las aulas.



Foto 2: Se observa que en vez de maya se colocaron balcones y se cambio la puerta de madera por metal.



Foto 3: Se puede observar el trabajo de levantado de pared de block y colocación de piso cerámico.




Foto 4: Se puede observar que las aulas están siendo pintadas.



Foto 5: Se observa el cambio de piso cerámico en ambas aulas.



Foto 6: Se observa la aplicación de pinturas a las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Amabilia V M

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Pú...

