

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA SOLEDAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0033-43	FECHA:	



Foto 1: Se observa la finalización de aulas.



Foto 2: Se observa la finalización de una aula de remozamiento con puerta de metal y balcones.



Foto 3: Se observa en esta aula la colocación de balcones en la parte de enfrente.



Foto 4: Se observa la finalización del aula número dos lista para impartir clases.



Foto 5: Se observa la finalización de balcones y pintado de paredes de las dos aulas.



Foto 6: Se observa el cambio de laminado de dicha galera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Amelika V. M.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

