



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0060-42	FECHA:	03/10/2024



Foto 1: Se observa la necesidad del mantenimiento a puertas de metal.



Foto 2: Se observa en mal estado la cuneta de concreto.




Foto 3: Se observa la necesidad de la sustitución de balcones.




Foto 4: Se puede verificar el deterioro del entrepaño.



Foto 5: Se observa el mal estado en que se encuentra el muro perimetral.




Foto 6: Se puede observar la necesidad del mantenimiento al muro con repello y pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0060-42	FECHA:	03/10/2024



Foto 7: Se observa la necesidad de susitución de la puerta de metal.




Foto 8: Se observa la necesidad del matenimiento al pozo.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

