



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0060-42	FECHA:	03/11/2024



Foto 1: Se observa el inicio de la sustitución de puerta.



Foto 2: Se observa el inicio del mejoramiento de la cuenta de concreto



Foto 3: Se observa el inicio de la sustitución de balcones



Foto 4: Inicio del cambio del entrepaño que estaba en mal estado.




Foto 5: Se observa el inicio de la sustitución de la cerca perimetral.



Foto 6: Inicio del repello y pintura a las paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0060-42	FECHA:	03/11/2024



Foto 7: Se observa el inicio del cambio de puerta.



Foto 8: Se observa el inicio del mantenimiento al área del pozo.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

