



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
C. R. E. D. R.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL ASINTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0265-42	FECHA:	10/06/2024



Foto1: Se observa el inicio del mejoramiento de los balcones y de las láminas.



Foto 2: Se observa el cernido.




Foto 3: Mejoramiento del piso en mal estado



Foto 4: Aplicando Repello y cernido.



Foto 5: Acabado de repello y cernido.



Foto 6: Acabado de repello y cernido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

