



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL ASINTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0265-42	FECHA:	10/07/2024



Foto1: Mejoramiento de láminas y los balcones de las ventan.



Foto 2: Parte posterior terminado con su pintura.



Foto 3: Mejoramiento del piso que estaba en mal estado.



Foto 4: Mejoramiento de la parte posterior del aula.



Foto 5: Repello y cernido aplicado en paredes del módulo 1.




Foto 6: Repello y cernido en paredes del módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

