

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	El Asintal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0269-43	FECHA:	10/12/2024




Foto 1: Se observa la nueva lámina troquelada instalada.



Foto 2: Se observa la nueva estructura metálica instalada.



Foto 3: se observa el piso cerámico instalado.



Foto 4: Instalación del nuevo sistema eléctrico.



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Grecia MRR.*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

