



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

INDICACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraje Nil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0273-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: Sustrucción de estufa Rual.



Foto 2: Mejoramiento de muro.



Foto 3: Sustrucción piso cerámico.



Foto 4: Sustrucción del sistema eléctrico.



Foto 5: Instalación de azulejo en banco de trabajo.



Foto 6: Sustrucción de pila de 2 lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

J A P

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

INDICACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraje Nil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0273-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 7: Mantenimiento de balcones de metal.




Foto 8: Aplicación de Pintura.



Foto 9: Sustitución de inodoro.




Foto 10: Mantenimiento de puerta.



Foto 11: Sustitución de puertas de servicio sanitario.



Foto 12: Suministro e instalación de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

I A P

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraje Nil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0273-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 13: RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA.



Foto 14: Sustitución de estructura de metal.



Foto 15: Sustitución de lámina.



Foto 16: Sustitución Pila de cemento 2 lavaderos.



Foto 17: Sustitución de lavamanos.



Foto 18: Sustitución de canal de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*I A P*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraje Nil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0273-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 19: Mantenimiento de puertas de Metal.



Foto 20: Sustitución de sistema Eléctrico.




Foto 21: Resane y aplicación de Pintura.




Foto 22: Suministro e instalación de piso cerámico.

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---