

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2AV. 2-56 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1057-43	FECHA:	7/03/2024




FOTO 1: Se observa el mal estado de los inodoros, urge sustitución.




FOTO 2: Se observa mal estado del area de baños.




FOTO 3: Se observa el lavamanos en mal estado, urge su sustitución.




FOTO 4: Se observa el mal estado de las puertas de los baños, urge mantenimiento.



FOTO 5: Se observa las paredes sucias y sin pintura





FOTO 6: Se observa la falta de un lavamanos en el area de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2AV. 2-56 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1057-43	FECHA:	7/03/2024



FOTO 7: Se observa que los balcones existentes no son funcionales, urge cambio a balcones de metal.



FOTO 8: Se observa el deterioro de láminas.




FOTO 9: Se observa el mal estado de los grijos.




FOTO 10: Se observa el mal estado y urge el cambio de la estructura de los grijos.




FOTO 11: Se observa el mal estado de los balcones y sin pintura.





FOTO 12: Se observa el oxido en las puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Residente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2AV. 2-56 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1057-43	FECHA:	7/03/2024



FOTO 13: Se observan las paredes sucias y sin pintura.




FOTO 14:




FOTO 15:




FOTO 16:




FOTO 17:






FOTO 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---