



HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1248-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/05/2024



Foto 1: FOTOGRAFIA CON LA PRESIDENTA DE LA OPF



Foto 2: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA



Foto 3: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL, LAMINA TROQUELADA



Foto 4: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL, LAMINA TROQUELADA



Foto 5: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL, LAMINA TROQUELADA



Foto 6: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DE LAS AULAS



*[Handwritten signature]*  
Firma del representante de la OPF

Dña Virginia Ayerdi Juárez  
EVALUADOR DE CAMPO

*[Handwritten signature]*  
Firma / Sello del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-07  
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1248-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/05/2024
Foto 7: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DE LAS AULAS		Foto 8: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DE LAS AULAS	
Foto 9: FOTOGRAFIA MEJORAMIENTO PISO DE CEMENTO EN EL PATIO		Foto 10: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DE LAS AULAS	
Foto 11: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN LA COCINA		Foto 12: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO EN LA COCINA	

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
**EORM**  
Firma y sello del Presidente de la OPF  
Colonia Santa Elena  
El Asintal, Retalhuleu

Dplita Virginia Ayerdi Juárez  
EVALUADOR DE CAMPO  
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Proyecto