

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE NIL CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1334-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/11/2023



Foto 1: FOTOGRAFIA CON MAESTRA DE LA ESCUELA



Foto 2: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA



Foto 3: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL PISO DEL PASILLO DEL AULA



Foto 4: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL AULA



Foto 5: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL AULA




Foto 6: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL AULA

*Firma manuscrita del Presidente de la OPF*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*Firma manuscrita de la Evaluadora de Campo*  
Dolita Virginia Ayerdi Juárez  
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU /	MUNICIPIO:	EL ASINTAL /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE NIL CHIQUITO /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1334-42 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/11/2023 /
 <p>Foto 7: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA PUERTA DEL AULA</p>		 <p>Foto 8: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA PUERTA DEL AULA</p>	
 <p>Foto 9: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL PATIO</p>		 <p>Foto 10: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DEL AULA</p>	
 <p>Foto 11: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA PINTURA DE LA CLASE</p>		 <p>Foto 12: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL PORTON DE LA ESCUELA</p>	
<p><i>Yodhi Mikael Rivera Guinac</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 		<p><i>Dalila Virginia Ayerdi Juárez</i></p> <p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p> <p><b>Dalila Virginia Ayerdi Juárez</b> EVALUADOR DE CAMPO</p>	