



HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	SECTOR NORTE, ALDEA SIBANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-09-1336-42	FECHA DE LA INSPECCION	31/05/2024



Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA



Foto 2: FOTOGRAFIA CON EL MIEMBRO DE LA OPF



Foto 3: FOTOGRAFIA SUMISTRO E INSTALACION DE AZULEJO



Foto 4: FOTOGRAFIA SUMISTRO E INSTALACION DE BALCONES



Foto 5: FOTOGRAFIA REMOZAMIENTO DE PUERTA



Foto 6: FOTOGRAFIA SUMISTRO E INSTALACION DE AZULEJO, LAVAMANOS CON PEDESTAL



Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]
Dulcila Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO
Ministerio del Evaluador de Campo del Programa



HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	SECTOR NORTE, ALDEA SIBANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-09-1336-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	31/05/2024



Foto 7: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL, LAMINA TROQUELADA



Foto 8: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL, LAMINA TROQUELADA



Foto 9: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON CHAPA




Foto 10: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN AULA



Foto 11: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES



Foto 12: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN PASILLO



Presentada por la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Dalila Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO