



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1421-45	FECHA:	12/12/2024



Foto 1: Se observa el proceso de cambio de tendales de madera por estructura metalica.



Foto 2: Se observa la conformación del muro perimetral.



Foto 3: Se observa el proceso de conformacion de banquetas



Foto 4: Se observa que el piso esta siendo colocado.



Foto 5: Se observa conformacion de banquetas y muro perimetral



Foto 6: Se observa el proceso de sustitución de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
**CONSEJO EDUCATIVO**  
**INEB EXPERIMENTAL EL ASINTAL**  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*  
**INST. NACIONAL DE EDUC. PÚBLICA EXPERIMENTAL**  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público