



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	El Asintal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Corcho Sur, Aldoa Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1516-43	FECHA:	29/11/2024




FOTO 1: Sustitución de tubo de concreto



FOTO 2: Reparación de sistema eléctrico



FOTO 3: Colocación de malla en balcones.



FOTO 4: Elevación de pared en cocina.



FOTO 5: Sustitución de 4 chorros que estaban en mal estado




FOTO 6: Sustitución de lavatrastos de cemento en mal estado por lavamano de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director-Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	El Asintal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Corcho Sur, Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1516-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 7: Desmontaje de estructura metálica



FOTO 8: Repello de muro de cocina



FOTO 9: Drenaje de agua



FOTO 10: Se observa mantenimiento de balcones.



FOTO 11: Mantenimiento del porton en pintura.



FOTO 12: Se observa la colocación de barillas en balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	El Asintal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Corcho Sur, Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1516-43	FECHA:	29/11/2024




FOTO 13: Se observa la necesidad de pintura en la pared.




FOTO 14: Se observa el cambio de lámina.



FOTO 15: Se observa la puesta de ventanas pvc.



FOTO 16: Se observa el arreglo del sistema eléctrico.



FOTO 17: Se observa el arreglo del cielo falso.




FOTO 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

