



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	El Asintal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Corcho Sur, Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1516-43	FECHA:	29/11/2024




FOTO 1: Finalización de tubo de concreto



FOTO 2: Finalización del sistema eléctrico.



FOTO 3: Finalización de malla .




FOTO 4: Finalización de la elevación de pared.



FOTO 5: Colocación de los cuatro chorros.




FOTO 6: Colocación de lavastrastos de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	El Asintal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Corcho Sur, Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1516-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 7: Finalización de montaje de la estructura metálica + techo de lámina.




FOTO 8: Finalización de repello de pared.



FOTO 9: Colocación de la línea principal de agua y drenaje.




FOTO 10: Finalización de balcones .





FOTO 11: Finalización de reparación de porton .



FOTO 12: Colocación de varillas de los balcones .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo de Administración *



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público


**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PRFVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	El Asintal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Corcho Sur, Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1516-43	FECHA:	29/11/2024




FOTO 13: Finalización de pintura en la pared.



FOTO 14: Colocación de lámina .



FOTO 15: Colocación de ventanas de pvc.



FOTO 16: Colocación de el sistema eléctrico.



FOTO 17: Colocación de cielo falso.





FOTO 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEA ESCOLAR * 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---