

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	La Antigua Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED) No. 633	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Alde San Bartolomé Becerra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0020-45	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Antonieta
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
SAN BARTOLOMÉ BECERRA
GUATEMALA

Copia

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	La Antigua Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED) No. 633	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Alde San Bartolomé Becerra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0020-45	FECHA:	20 de noviembre de 2024




Foto 13: Suministro y mejoramiento de acabados en muro de servicio sanitario de maestros



Foto 14: Suministro e instalación de dos espejos en servicios sanitarios de hombres y mujeres



Foto 15: Suministro e instalación de vidrios en ventanales



Foto 16: Suministro y reparación de muros con tablayeso para generación de cubículo en interiores de salón

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Antonieta

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

