



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0023-43	FECHA:	15 de abril de 2024




Foto 1: CERNIDO BLANCO EN PARED




Foto 2: RESANAR PARED




Foto 3: REFUERZO DE LOSA



Foto 4: PINTURA EN MUROS




Foto 5: CAMBIO DE PISO DETERIORADO




Foto 6: INSTALACIÓN DE TINACO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

